

PLAN D'EAU : LES CHERES**N°IDPE : 1284****IDENTIFICATION**


<i>Commune :</i>	LES CHERES
<i>Lieu-dit :</i>	Les Bâches
<i>Utilisateur :</i>	AAPPMA de Chazay/Marcilly/Civrieux/Les Chères (69380 Chazay d'Azergues)
<i>Propriétaire :</i>	Commune Les Chères - 69380
<i>Usage principal :</i>	Pêche
<i>Usage secondaire :</i>	aucun
<i>Bassin versant :</i>	Azergues aval
<i>Surface du plan d'eau (m²) :</i>	9000
<i>Volume du plan d'eau (m³) :</i>	2500

CONTEXTE REGLEMENTAIRE

- figure à l'AP n°2000-3795 (classement) ?

- figure à l'AP n°2008-5230 pour l'année 2009 ?

- assujetti à un débit réservé ?

CARTE

EXPERTISE TERRAIN

CONTEXTE PISCICOLE DU PLAN D’EAU (PE)			
PE classé en	1 ^{ère} catégorie	2 ^{ème} catégorie	pas classé
Peuplement dominant :	Salmonidés	Cyprinidés	indéterminé
	Mixte :	BRO, CAR, SAN, BBG, TAC	
Transparence : eau claire, envahi de lentilles d’eau			

CRITERE DE COMMUNICATION HYDRAULIQUE

□ Tributaire amont :

▪ Communiquer avec un cours d'eau (CE) confirmé :

☒ **OUI :**
☐ **NON**

- | | | | |
|----------------------------------|---|----------------------------|---|
| ↳ CE de : Bief de Morancé | 1 ^{ère} catégorie | 2 ^{ème} catégorie | non classé |
| ↳ le CE est-il piscicole ? : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | | <input type="checkbox"/> NON |
| ↳ signes de vie benthique : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | | <input type="checkbox"/> NON |
| ↳ potentialité de frayères : | <input type="checkbox"/> OUI | | <input checked="" type="checkbox"/> NON |

▪ Descriptif de l'amont :

Après passage sous la route par une large buse, arrivée libre sans dispositif particulier, ni obstacle naturel.

▪ Possibilités de franchissement :

- franchissement possible en dévalaison (du PE vers le CE) : ☒ **OUI**
- franchissement possible en remontée (du CE vers le PE) : ☒ **OUI**

□ Exutoire aval :

▪ Communiquer avec un cours d'eau (CE) confirmé :

☒ **OUI**
☐ **NON**

- | | | | |
|----------------------------------|--|----------------------------|---|
| ↳ CE de : Bief de Morancé | 1 ^{ère} catégorie | 2 ^{ème} catégorie | non classé |
| ↳ le CE est-il piscicole ? : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI : possible | | <input type="checkbox"/> NON |
| ↳ signes de vie benthique : | <input checked="" type="checkbox"/> OUI : | | <input type="checkbox"/> NON |
| ↳ potentialité de frayères : | <input type="checkbox"/> OUI : | | <input checked="" type="checkbox"/> NON |

RQ : Le lit aval, peu profond et caillouteux est probablement piscicole.

▪ Description de l'exutoire :

Triple palier, marche centrale avec chute d'environ 1m, infranchissable.

▪ Possibilités de franchissement :

- franchissement possible en dévalaison (du PE vers le CE) : ☒ **OUI limitée**
- franchissement possible en remontée (du CE vers le PE) : ☒ **NON**

PROPOSITION sur le STATUT EAUX LIBRES-EAUX CLOSES du PE:

La dévalaison et la remontée amont avec un CE piscicole sont possible. Une dévalaison aval peut se produire en cas de montée des eaux faible. Au vue de ces éléments, le PE peut être classé en « **Eaux libres** ».

PHOTOS :



PE 1284 : Vue d'ensemble

