

PLAN D'EAU : LA TOUR DE SALVAGNY**N°IDPE : 619****IDENTIFICATION**

<i>Commune :</i>	LA TOUR DE SALVAGNY
<i>Lieu-dit :</i>	Le lac
<i>Utilisateur :</i>	Amicale des Pêcheurs à la ligne
<i>Propriétaire :</i>	Mairie de La Tour de Salvagny
<i>Usage principal :</i>	pêche
<i>Usage secondaire :</i>	aucun
<i>Bassin versant :</i>	Yzeron
<i>Surface du plan d'eau (m²) :</i>	8940
<i>Volume du plan d'eau (m³) :</i>	18300

CONTEXTE REGLEMENTAIRE

- figure à l'AP n°2000-3795 (classement) ?

OUI

NON

- figure à l'AP n°2008-5230 pour l'année 2009 ?


OUI

NON

- assujetti à un débit réservé ?

OUI

NON

CARTE

EXPERTISE TERRAIN

CONTEXTE PISCICOLE DU PLAN D'EAU (PE)			
PE classé en	1 ^{ère} catégorie	2 ^{ème} catégorie	pas classé
Peuplement dominant :	Salmonidés	Cyprinidés	indéterminé
Transparence : 30-35 cm	Mixte : TAC, CAR, BRO, SAN, Esturgeon, Anguille		

CRITERE DE COMMUNICATION HYDRAULIQUE

□ Tributaire amont :

▪ Communique avec un cours d'eau (CE) confirmé :

☒ OUI ☐ NON

ru non piscicole en contre-bas de terres agricoles

↳ CE de :	1 ^{ère} catégorie	2 ^{ème} catégorie	non classé
↳ le CE est-il piscicole ? :	<input type="checkbox"/> OUI :		<input checked="" type="checkbox"/> NON
↳ signes de vie benthique :	<input checked="" type="checkbox"/> OUI : possible		<input type="checkbox"/> NON
↳ potentialité de frayères :	<input type="checkbox"/> OUI :		<input checked="" type="checkbox"/> NON

▪ Descriptif de l'amont :

L'eau du ruisseau s'écoule directement dans le PE, sans dispositif particulier, ni obstacle naturel. Fond limono-vaseux peu propice à la vie benthique. Pas d'intérêt comme débit réservé.

▪ Possibilités de franchissement :

- franchissement possible en dévalaison (du CE vers le PE) : ☒ OUI
- franchissement possible en remontée (du PE vers le CE) : ☒ OUI

□ Exutoire aval :

▪ Communique avec un cours d'eau confirmé :

☐ OUI ☒ NON

RQ : lien indirect avec un CE : le tributaire aval est un fossé profond à sec, utilisé en cas de montée des eaux, qui rejoint le ruisseau de la Beffe classé en cours d'eau confirmé présentant une vie benthique mais non piscicole.

▪ Description de l'exutoire :

Déversoir de crues muni d'une grille dont les barreaux sont espacés d'environ 8 cm.

▪ Possibilités de franchissement :

- franchissement possible en dévalaison (du PE vers le CE) : ☒ NON
- sauf montée des eaux exceptionnelle car espacement des barreaux de la grille trop large.
- franchissement possible en remontée (du CE vers le PE) : ☒ NON
- chute trop importante entre le déversoir et le fossé

PROPOSITION sur le STATUT EAUX LIBRES-EAUX CLOSES du PE:

Compte tenu de l'absence d'intérêt piscicole du tributaire amont, le plan d'eau peut-être classé en « **eaux closes** », en préconisant de changer la grille du déversoir avec des mailles plus étroites, et une gestion plus rigoureuse vis à vis des espèces indésirables.

PHOTOS : 21/10/2009



PE 619 : Vue d'ensemble



Digue aval du plan d'eau : mur + chaussée



Tributaire amont



Déversoir aval



Exutoire aval : fossé (à sec)



Ruisseau en contre-bas où se déverse le fossé