

PLAN D'EAU : LE MOULIN (Cours)**N° IDPE : 873****IDENTIFICATION**

<i>Commune :</i>	COURS-LA-VILLE
<i>Lieu-dit :</i>	le Moulin
<i>Utilisateur :</i>	AAPPMA de Cours-la-ville
<i>Propriétaire :</i>	AAPPMA de Cours-la-ville
<i>Usage principal :</i>	pêche
<i>Usage secondaire :</i>	aucun
<i>Bassin versant :</i>	Trambouze et ses affluents
<i>Surface du plan d'eau (m²) :</i>	5233
<i>Volume du plan d'eau (m³) :</i>	8000

CONTEXTE REGLEMENTAIRE


- figure à l'AP n°2000-3795 (classement) ?

 OUI NON

- figure à l'AP n°2008-5230 pour l'année 2009 ?

 OUI NON

- assujetti à un débit réservé ?

 OUI NON**CARTE**

EXPERTISE TERRAIN

CONTEXTE PISCICOLE DU PLAN D'EAU (PE)			
PE classé en	1 ^{ère} catégorie	2 ^{ème} catégorie	pas classé
Peuplement dominant :	Salmonidés	Cyprinidés	indéterminé
	Mixte :	CCO + TAN + GAR + CAS + TAC...	
Transparence :			

CRITERE DE COMMUNICATION HYDRAULIQUE

□ **Tributaire amont :**

TRIBUTAIRE PRINCIPAL :

▪ **Communique avec un cours d'eau (CE) confirmé :**

OUI NON

↪ CE de : **Porte** 1^{ère} catégorie 2^{ème} catégorie non classé

↪ le CE est-il piscicole ? : OUI : NON

↪ signes de vie benthique : OUI n'a pas pu être observé NON

↪ potentialité de frayères : OUI : NON

Ruisseau de Porte : frayères à truites signalées au SDVP

▪ **Descriptif de l'amont :**

Alimentation en eau partielle effectuée à partir d'une dérivation du ruisseau de Porte : arrivée au niveau du PE par une chute, après passage sous la route (cf photo)

▪ **Possibilités de franchissement :**

➤ franchissement possible en dévalaison (du CE vers le PE) :

NON pour le poisson adulte – incertaine pour les alevins

➤ franchissement possible en remontée (du PE vers le CE) : **NON**

TRIBUTAIRE SECONDAIRE

▪ **Communique avec un cours d'eau (CE) confirmé :**

OUI NON

↪ CE de : **Le Mayeçon** 1^{ère} catégorie 2^{ème} catégorie non classé

↪ le CE est-il piscicole ? : OUI : NON (ou peu probable)

↪ signes de vie benthique : OUI : trichoptères,... NON

↪ potentialité de frayères : OUI : NON

▪ **Descriptif de l'amont :**

Arrivée du ruisseau librement, sans dispositif particulier, ni obstacle naturel, au niveau d'un canal (cf photo). Ce canal se déverse dans le plan d'eau par une petite chute (cf photo).

▪ **Possibilités de franchissement :**

□ franchissement possible en dévalaison (du CE vers le PE) : OUI

□ franchissement possible en remontée (du PE vers le CE) : NON sauf hautes eaux

▪ **La qualité chimique et écologique du tributaire justifierait-elle un by-pass du PE ?**

OUI NON

□ **Exutoire aval :**

1^{ER} EXUTOIRE

▪ **Communique avec un cours d'eau (CE) confirmé :** NON

- **Description de l'exutoire :** Déversement vers le milieu naturel, par une chute bétonnée de 72 cm de haut, juste en amont de la petite chute du canal dans le PE. Exutoire non piscicole.
- **Possibilités de franchissement :** sans objet

2^{EME} EXUTOIRE

- **Communique avec un cours d'eau (CE) confirmé :** NON
- **Description de l'exutoire :** Déversement par une chute bétonnée de 85 cm de haut, busée, sous la ZI (cf photo).
- **Possibilités de franchissement :** sans objet

3^{EME} EXUTOIRE

- **Communique avec un cours d'eau (CE) confirmé :** NON
- **Description de l'exutoire :** Canal de fuite, se terminant par une grille à mailles serrées, partant également sous la ZI (cf photo).
- **Possibilités de franchissement :** impossible

PROPOSITION sur le STATUT EAUX LIBRES-EAUX CLOSES du PE:

Ce cas n'est pas facile à trancher. En résumé :

- En amont: La dévalaison possible d'alevins depuis le tributaire principal est à considérer. Le tributaire secondaire présente un intérêt piscicole limité mais il peut être remonté en hautes eaux.
- En aval : les trois exutoires ne sont pas des cours d'eau confirmés et ne présentent a priori pas d'intérêt piscicole.

Sous ces réserves, et parce que le PE se situe en contexte salmonicole « Trambouze amont » il peut être proposé en « **eaux libres** ».

PHOTOS :




2^{ème} exutoire : déversement sous la ZI




3^{ème} exutoire : déversement sous la ZI



Arrivée libre du Mayençon



PE 873 : Vue de l'amont, avec le canal d'arrivée



1^{ère} exutoire : déversement vers le milieu naturel



Déversement du tributaire principal : le ruisseau de Porte

